

Obos - S2527 Mogata 5

Postboks 6666 St. Olavs plass
0129 OSLO

02.01.2012

Rapport fra tekniske kontroller

I henhold til avtale har vi nå gjennomført årlig kontroll av tekniske brannvern materiell. Rapportene fra kontrollene ligger vedlagt og skal oppbevares i brannokumentasjonen for bygningen

Kontrollsted: S-2527 Mogata 5 - Sagene samfunnshus

Resultatet etter kontrollen er som følger:

Slokke utstyr:	Antall	Funnet i orden	Service/trykkprøvet	Reparert	Defekte
Brannslanger	2	2	0	0	0
Pulver	7	7	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		

Nødllys:	Antall:	Funnet i orden	Byttet lysenhet	Byttet batteri	Reparert	Defekte
Enheter	15	15	8	0	0	0

Feil og mangler som vi kunne utbedre innenfor rammen av avtalen har blitt utbedret. For detaljer om arbeidet på den enkelte enhet henvises det til den vedlagte detalj rapporten. Utstyr merket defekt er ikke i orden og trenger utbedring.

Skulle det være noen spørsmål kan undertegnede kontaktes på telefon 69 23 25 30/465 04 540 eller mail: line@norsk-sikkerhetspartner.no

Med vennlig hilsen

Lina Jørgensen



Vedlikeholdsrapport for brannslanger

Kontroll er utført i henhold til NS-EN671-3 for service og vedlikehold av brannposter

NORSK



SIKKERHETSPARTNER

Ryggeveien 373, 1580 Rygge

Tlf: 69 23 25 30 / Faks: 69 23 25 31

Mail: produkt@norsk-sikkerhetspartner.no

Kompetent person: Stian Myhre
Reg. Nr.: G2477
Dato: 22.12.2011

Firmanavn (eier):

Obos - S2527 Mogata 5

Område:

Sagene

Kontroll sted:

S-2527 Mogata 5 - Sagene samfunnshus

Kontaktperson: Espen Lepperød

Kontroll adresse:


Mogata 5

Telefon: 48262111

Nr.	Plassering	Tilførsel	trommel	slange	Stråle-rør	Vann	Instruks	Skilt	Trykk prøve	Merknader	Siste trykkp.	Neste Kontroll
1	Garderobe	X	X	X	X	X	X	X			2009	
2	v/kjøkken	X	X	X	X	X	X	X			2009	

X-kontrollert / funnet i orden, B-byttet/nytt monteret, R-reparert, D-defekt ikke reparert

Vedlikeholdsrapport for nødly



NORSK SIKKERHETSPARTNER



Ryggeveien 373, 1580 Rygge
Tlf: 69 23 25 30 / Faks: 69 23 25 31

Mail: produkt@norsk-sikkerhetspartner.no

Kompetent person: Stian Myhre
Reg. Nr.: G2477
Dato: 22.12.2011

Firmanavn (eier): Obos - S2527 Mogata 5
Kontroll sted: S-2527 Mogata 5 - Sagene sa
Kontroll adresse: Mogata 5

Område: Sagene
Kontaktperson: Espen Lepperød
Telefon: 48262111

Nr.	Plassering	Mark/ ledelys	Synsfelt	Skader	Nett drift	Batteri drift	Batteri	Lys enhet	Vedlike- hold	Merknader	Neste Kontroll
1,001	Utgang gate ø/Dør	ML	X	X	X	X	X	B	X		12/2012
1,002	Hall i tak	LL	X	X	X	X	X	X	X		12/2012
1,003	Kaysalen utgang til korridor	LL	X	X	X	X	X	X	X		12/2012
1,004	Kaysalen nødutgang til gate	ML	X	X	X	X	X	B	X		12/2012
01.004a	Kaysalen utgang hall	LL	X	X	X	X	X	X	X		12/2012
1,005	Korridor Syd i Tak	LL	X	X	X	X	X	X	X		12/2012
1,006	Korridor Syd i Tak	LL	X	X	X	X	X	X	X		12/2012
1,007	Kjøkken utgang gate	ML	X	X	X	X	X	B	X		12/2012
1,008	Frysja nødutgang til gate	ML	X	X	X	X	X	B	X		12/2012
1,01	Flysja utgang til hall	ML	X	X	X	X	X	B	X		12/2012
1,013	Korridor øst i tak	LL	X	X	X	X	X	X	X		12/2012
1,014	Oslo Yoga	ML	X	X	X	X	X	B	X		12/2012
1,015	Trinserud utgang til korridor	ML	X	X	X	X	X	B	X		12/2012

X-kontrollert / funnet i orden, B-byttet/nytt montert, R-reparert, D-defekt ikke reparert

